

Makine Durumu Hakkında Detaylı Bilgi

1. Besleme girişinin **ilk mili** yenidir.
2. **Elevatör bandı** yenidir, yaklaşık **200 saat** kullanılmıştır.
3. **Elek bandı kayışı**, yaklaşık **600 saat** kullanılmıştır.
4. Ön aks üzerindeki **yük kontrol ünitesi** yenidir, yaklaşık **250 saat** kullanılmıştır.
5. Arka aks üzerindeki her iki lastik yenidir.
6. Bu kampanyada **beş adet kazıcı gövdesi** değiştirilmiştir.
7. Kazıcıda bulunan **sıkıştırma silindirinin hidrolik motoru** değiştirilmiştir.
8. **Kazıyıcı tabanı**, 2023 yılında değiştirilmiştir.
9. Tüm **tepe temizleyicilerin yataklamaları**, 2024 yılında yenilenmiştir.
10. Tüm **yağ ve filtre değişimi**, 2024 yılında yapılmıştır.
11. Yazılım, 2024 yılında **en güncel versiyona** güncellenmiştir.
12. **Kazıcı silindirler**, kampanya öncesinde bir uzman firma tarafından yeniden sertleştirilmiştir.

Makineye her yıl **Holmer firması** tarafından servis kontrolü yapılmış ve tavsiye edilen tüm bakım ve onarımlar eksiksiz uygulanmıştır.